Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH

Verpackung von auffälligen Wälzlagern



Verpacken Sie das Wälzlagers im ausgebauten Zustand. Bitte entfernen Sie keine Schmiermittel etc. vom Lager. Achten Sie darauf, das **alle** Komponenten, Dichtungen und eine Schmierstoffprobe verpackt werden.





Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Metall.
Tragen Sie Handschuhe während des **ganzen** Verpackungsprozesses.





Verpacken Sie das Wälzlager wenn möglich bei Zimmertemperatur und achten Sie auf die Temperatur der einzelnen Komponenten. Vermeiden Sie es zu kalte oder heiße Komponenten zu verpacken.





Konservieren Sie das Lager mit Öl oder Fett vor der Verpackung um Korrosionen zu vermeiden.





Vemeiden Sie den direkten Kontakt von Lagern und Komponenten mit Papier, Pappe oder Holz.
Verpacken Sie das Lager in einer separaten Plastikhülle.





Benutzen Sie eine stabile Kiste oder die Originalverpackung, um weitere Schäden am Lager zu vermeiden. Verschließen Sie die Verpackung mit wasserfestem Klebeband oder durch eine stabile Verschraubung (Holzkiste).





Zur Stabilisierung der Verpackung und dem Schutz der Lager empfehlen wir die Verwendung von Trennplatten aus Pappe oder Holz und zusätzliches Material zur Polsterung.



©2020 Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH | Gutenbergstraße 6 | 04158 Leipzig | Tel. +49 (0)341 45320 - 0 | E-Mail: info@krw.de | www.krw.de